Lexmark - kit unité de fusion pour l'entretien de l'imprimante - LRP

*Lexmark - (220 - 240 V) - kit unité de fusion pour l'entretien de l'imprimante LRP - pour Lexmark MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812***test**

Référence : 40X7744
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 40X7744
Code EAN : 0734646498180
Code UNSPSC : 1715524311

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark 40X7744.
- Technologie d'impression: Laser, Compatibilité de marque: Lexmark, Compatibilité: M5155, M5163, M5163dn, M5170, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812dn,...

Description du produit

Vérifiez le code de type à 2 chiffres de l'unité de fusion ou les Informations sur l'appareil à l'aide du serveur Web incorporé ou de la page des menus pour connaître le numéro de la pièce de rechange.

Remplacement des kits de maintenance d'unité de fusion Il existe plusieurs avertissements qui indiquent que l'unité de fusion approche la fin de sa vie utile et qu'un kit de maintenance est requis, notamment les codes d'erreur 80.0x, 80.1x et 80.2x. Si le code d'erreur 80.3x s'affiche, l'unité de fusion a atteint le terme de sa vie utile et l'imprimante cesse de fonctionner jusqu'à ce qu'un kit de maintenance soit installé. Vous devez installer le kit de maintenance d'unité de fusion correct correspondant au type de l'unité de fusion qui est installée dans l'imprimante.

Programme de retour de Lexmark Les unités de fusion couvertes par le Programme de retour de Lexmark sont vendues chacune à un prix spécial et soumises à la limitation de brevet selon laquelle chacune ne peut être utilisée qu'une seule fois. Une fois l'unité de fusion utilisée, le client s'engage à la retourner exclusivement à Lexmark pour refabrication et/ou recyclage. Les unités de fusion du Programme de retour sont conçues pour cesser de fonctionner après avoir atteint leur durée de vie nominale respective (établie par Lexmark).

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Consommable	
Type de consommable	Kit unité de fusion pour l'entretien de l'imprimante (220 - 240 V)
Technologie d'impression	Laser
Divers	
Type de tarification	Lexmark Return Program (LRP)
Information de compatibilité	
Compatible avec	Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dte, MX711dthe, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe

Fiche technique produite par OfficeXpress